


Question 1 : Pour notre travail nous devons passer d'une

59

- image vectorielle à une image bitmap
- image bitmap à une image vectorielle

Points pour cette question : 1

Question 2 : Retrouver l'image vectorielle ou bitmap



Réponse correcte

Réponse fausse

Points pour cette question : 1

Suivant

Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (C.F.A.O.)
FORMALISATION DES CONNAISSANCES 2/5

Question 3 : Je suis l'abreviation qui signifie conception et fabrication assistee par ordinateur

59



Points pour cette question : 1

Question 4 : Dans notre cas nous travaillons avec une image vectorielle au format

56

JPG


DXF

PNG

Points pour cette question : 1

Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (C.F.A.O.) FORMALISATION DES CONNAISSANCES 3/5

Question 5 : Associer vignettes et images




Réponse correcte

Réponse fausse

Points pour cette question : 1

Suivant

Question 6 : associer les vignettes sur l'image



Réponse correcte

Réponse fausse

Points pour cette question : 1

Suivant

Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (C.F.A.O.) FORMALISATION DES CONNAISSANCES 4/5


Question 7 : Le brut est une plaque de

59

- PVC Expansé
- ABS Bi-couche
- PVC Rigide

Points pour cette question : 1

Question 8 : Associer les etiquettes sur l image



Réponse correcte

Réponse fausse

Points pour cette question : 1

Suivant

Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (C.F.A.O.)

FORMALISATION DES CONNAISSANCES 5/5


Question 9 : A replacer dans l'ordre

Numerisation ou telechargement de l image	
Lissage et Vectorisation de l'image	
CAO - Conception Assistée par Ordinateur	
Simulation d'usinage	
FAO - Fabrication Assistée par Ordinateur	

Suivant

Question 10 : Realiser ce puzzle

89



Points pour cette question :

1